

# 巴黎聖母院大火塔尖坍塌 消防確認保住整體結構

• 2019年4月16日

• 撮錄自 星島日報

• <http://std.stheadline.com/instant/articles/detail/980447-%E5%9C%8B%E9%9A%9B-%E5%B7%B4%E9%BB%8E%E8%81%96%E6%AF%8D%E9%99%A2%E5%A4%A7%E7%81%AB%E5%A1%94%E5%B0%96%E5%9D%8D%E5%A1%8C+%E6%B6%88%E9%98%B2%E7%A2%BA%E8%AA%8D%E4%BF%9D%E4%BD%8F%E6%95%B4%E9%AB%94%E7%B5%90%E6%A7%8B>

巴黎著名景點巴黎聖母院大教堂發生大火，冒出大量濃煙。其標誌性尖頂被烈焰包圍，之後折斷塌下。數百名消防員到場灌救逾4小時後，大火已受控，教堂頂部三分之二地方焚毀，主體建築及兩座塔樓結構得以保住。火警中最少一名消防員受傷，情況嚴重。



巴黎地標聖母院大火。



現場冒出大量濃煙。美聯社

火警在當地時間周一下午近7時發生，濃煙由教堂頂部冒出，教堂旁邊兩座鐘樓被火焰籠罩，火光熊熊，火勢更一路蔓延上尖塔，90米高的尖塔最後被大火燒至倒塌，聖母院內部木建築全部起火焚燒。當局派出400名消防員灌救，巴黎消防當局指，大火摧毀聖母院頂部三分之二，幸大教堂的石頭結構的外殼能未有被破壞，兩幢鐘樓亦倖免於難。不過，由於教堂仍存在一些內部結構問題，可能會導致倒塌，消防正全力為教堂降溫，並搶救教堂內的藝術品和文物。